





# STATO RILEVATO





sezione A-A





prospetto sud





prospetto est



prospetto ovest



prospetto nord



Comune di CALTO

Provincia di ROVIGO

Comune: **Comune di Calto**

Tavola **n° 2**

Piazza IV Novembre, 165  
49030 Calto (Ro)  
Tel. 0425/88803  
pec.comune.calto.ro@pec.regio.lr

Ristrutturazione con efficientamento energetico dell'immobile  
adibito a Municipio denominato Palazzo Rinnaldi ubicato in  
Piazza IV Novembre n.165 Calto (Ro)

Responsabile del procedimento:  
**Ing. Silvia Fusco**

Stato rilevato **scala**

Sezione  
Prospetti **1:100**  
**1:100**

Progettista e Direttore Lavori:  
**Arch. Eddy Grigoio**

data .....