


Messa in sicurezza permanente
del sito di interesse regionale
"Bocca Scalucce"


PROGETTO ESECUTIVO
- FASE 2 -

Contenuto	Elaborato
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E FOTOSIMULAZIONE DELL'INTERVENTO	8
Progettazione	Scala 1:500
Dott. Geol. Davide Dal Degan	Data marzo 2018
	
DAVIDE DAL DEGAN GEOLOGO GEOLOGIA - GEOTECNICA - AMBIENTE	Via Strà n. 116 - 37042 - Caldiero (Verona) Tel. Fax. 0457650996 - Cell. 3483680529 e-mail: davidedaldegan@alice.it pec: davidedaldegan@epap.sicurezza postale.it
L'autore si riserva la proprietà di questo elaborato ai sensi di legge, con divieto di riprodurlo e comunque di renderlo noto a terzi senza autorizzazione	

FOTOSIMULAZIONE DELL'INTERVENTO



Stato attuale



Fotosimulazione dello stato di progetto



Foto 1. Vista del ciglio del gradone superiore



Foto 2. Rifiuti ingombranti posti sulla scarpata del gradone superiore



Foto 3. Rifiuti ingombranti posti a ridosso del gradone inferiore



Foto 4. Panoramica dello sbocco vallivo del Vajo Scalucce



Foto 5. Vajo Scalucce immediatamente a valle del gradone inferiore



Foto 15 - 2017. Panoramica del gradone superiore



Foto 16. Vista da Est della porzione Nord del gradone superiore




Foto 6. Vista della pista di accesso al gradone inferiore



Foto 6 - 2017. Vista della pista di accesso al gradone inferiore



Foto 15. Panoramica del gradone superiore



Foto 7. Vista della base della scarpata del gradone inferiore



Foto 16 - 2017. Vista da Est della porzione Nord del gradone superiore



Foto 14. Vista da Ovest della porzione Sud del gradone superiore



Foto 8. Rifiuti ingombranti a ridosso del Vajo Scalucce, a valle del gradone inferiore



Foto 14 - 2017. Vista da Ovest della porzione Sud del gradone superiore



Foto 13. Affioramento di rifiuti sul lato Sud del gradone superiore



Foto 12. Vista da Est della porzione Sud del gradone superiore



Foto 11. Vista verso valle (Est) del gradone inferiore



Foto 10. Rifiuti ingombranti posti sulla scarpata del gradone superiore



Foto 9. Vista verso monte (Ovest) del gradone inferiore



Foto 12 - 2017. Vista da Est della porzione Sud del gradone superiore