



CORPO DI POLIZIA LOCALE

INTERCOMUNALE DEL MONTAGNANESE

04.08.76/P.L.

VERBALE DI VERIFICA INIZIALE DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITÀ Istantanea

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Settembre in località SR10var km 364+385 con direzioni Carceri e Este nel Comune di Carceri della Provincia di Padova, il sottoscritto Istruttore P.L. MERLIN Daniele in servizio presso il Corpo di Polizia Locale Intercomunale del Montagnanese ha effettuato le prove per la verifica iniziale di funzionalità del dispositivo marca GATSOMETER GTC-GS11 contraddistinto dal numero di matricola 1587, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto n. 2131 del 15/04/2011.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura n. B990_2018_ACCR_VR del 13.09.2018 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in km/h 30, in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 11,52 e di averle terminate alle ore 11,58
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n 48 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti a km/h 30,

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato (per la verifica iniziale di funzionalità):

- È montato ed installato:
 - nel box fisso;
- ha attribuito la misura effettuata a n. 48 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n. 48 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento (se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera);

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 13 settembre 2018

Il verbalizzante
ISTRUTTORE DI P.L.
Merlin Daniele

(1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.

